





- Débit mesuré
- Soutien d'étiage efficace
- DOE
- Q Alerte
- Débit sans soutien d'étiage
- Soutien d'étiage non efficace
- Q Alerte renforcée
- DCR



	Valentine	Portet	Lamagistère	Tonneins
Déficit avec SE	0.0 hm ³	0.0 hm ³	0.0 hm ³	0.0 hm ³
Déficit sans SE	0.0 hm ³	0.0 hm ³	0.0 hm ³	0.0 hm ³
Réduction déficit				

